

リリースノート: DP-DS820 Firmware Ver. 1.22

October 16, 2024

1. 概要

DP-DS820 / DP-DS820(A)向けの以下のソフトウェアをリリースする。

Firmware

- DS820_0122.s

Firmware Update Tool

- DP-DS820_0122x86_Direct.exe
- DP-DS820_0122x64_Direct.exe

2. リリース物

・ファームウェア version 1.22

中国市場で印刷リトライ有効時にリボンエラーまたはペーパージャムが発生し、エラーからの復帰時に既に次の印刷データが存在すると、印刷位置がずれてペーパージャムが発生する不具合が起きた。

その不具合を対策する機能を追加した。

・ファームウェアアップデートツール

- For 32bit OS: DP-DS820_0122x86_Direct.exe
- For 64bit OS: DP-DS820_0122x64_Direct.exe

上記のバージョンアップツールを使用して、ファームウェアをVer1.22に更新することができます。

使用方法については、添付文書を参照してください。

[対応OS]

- Windows 7 32bit/64bit
- Windows 10 32bit/64bit

Windows 11はCSJが保証対象としていなかったため、別途版の検証を行い、完了後リリース予定。

3. 変更履歴

DP-DS820 ファームウェア

Version	Release No.	Release date	Change
1.01	1606-01	-	・初回リリース
1.05	1609-17	2016/10/20	・連続パノラマのリボン貼り付き防止 ・パノラマ印刷中断時のカウンター動作修正 ・パノラマ印刷開始チェックコマンドの出力変更 ・PP メディア 300dpi 濃度カーブ微調整 ・エラー発生時、稀に発生する予期せぬ再起動への対策
1.07	2004-14	2020/6/26	・用紙初期化動作時のリボン LED 調整値更新 ・用紙初期化動作後の印刷には更新調整値を適用 ・Standby modeから復帰後の印刷には更新調整値を適用
1.08	2103-02	2021/3/5	・用紙初期化動作時ののみ、インクリボンのイエローパネルの検出範囲を向上させる改善シーケンスを適用
1.09	2203-04	2022/6/3	・バージョンアップツールのリリース (現行FPGA搭載製品に適用)
1.22	2409-03	2024/10/16	印刷リトライ設定が有効の場合に発生する可能性があった不具合を修正